

令和5年度 美深町一般廃棄物最終処分場維持管理状況

施設設置者	美深町					
施設名	美深町一般廃棄物ごみ埋立処分場					
施設所在地	中川郡美深町字菊丘7番地1					
産廃 一廃	許可(届出)年月日	1993/7/27(平成5年)	許可番号	衛施第25-14号	技術管理者名	竹田 鋭二
		1993/8/9(平成5年)	許可番号	衛施第191-12号		
埋立地面積	12,600㎡	しゃ水工	無		埋立容量	85,500㎡(当初許可計画)
	12,148㎡(終了届)	浸出水処理方式	回転円板法+凝集沈殿			91,548㎡(嵩上軽微変更後)
浸出水処理施設規模	71㎡/日	埋立対象廃棄物	一般廃棄物及び産業廃棄物(燃え殻、木くず、建設廃材)			90,725㎡(軽微変更届・終了届後)

○埋立状況

( )は、参考表示です

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
直接埋立ごみ量(ton)													0.00	
一般 廃 棄 物	収集ごみ (内 中間処理残渣分)											(0.00)	(0.00)	(0.00)
	直接ごみ (内 土壌用焼却残渣分) (-スクラップ資源化補正)											(0.00)	(0.00)	(0.00)
	産業廃棄物 直接ごみ											(-0.00)	(-0.00)	(-0.00)
	埋立ごみ量(m3)													0.00
覆土量(m3)													0.00	
埋立容量(m3)※四捨五入													0	

平成30年3月31日をもって受入中止いたしました。  
平成30年4月からは「名寄地区広域最終処分場」へ  
美深町の埋立物の処理は移行いたしました。

産業廃棄物処理実績報告(平成29年度)	発生場所	処理した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位ton・m3)					平成30年4月12日付 循環資源利用促進税最 終処分場埋立処分終了 (休止)届出済
	美深町内	建設廃材	0.00	燃え殻	10.13	木くず	

埋立地実測 (前回実測 H29.11.10)	実測日 平成30年11月2日	埋立量(廃棄物のみ) 80,860 m <sup>3</sup>	埋立地面積 12,148 m <sup>2</sup>	・平成27年4月6日軽微変更届(嵩上) ・平成30年3月31日 埋立処分終了
---------------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

○地下水、放流水等の状況(年1回検査する水質検査結果は、別シートにて公開しています。採水日が違うため異差が出る場合があります。)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸 出 水	PH	8.07	7.65	7.80	7.55	7.20	7.27	7.65	7.30	7.30	7.38	7.57
	BOD(mg/L)	1.0	1.6	2.3	2.1	2.8	0.4	1.0	10.0	3.1	1.7	1.9
	COD(mg/L)	5.5	6.5	6.0	17.2	21.6	3.5	2.5	12.9	17.8	3.5	5.5
	SS(mg/L)	56.0	112.0	148.0	176.0	606.0	4.5	24.0	182.0	362.0	21.0	49.0
放 流 水	PH	8.19	7.24	7.18	7.26	7.09	6.83	7.41	7.20	7.33	7.30	7.60
	BOD(mg/L)	1.1	0.5	1.1	2.2	0.6	0.1	0.5	2.1	1.3	0.8	1.3
	COD(mg/L)	2.2	2.3	0.8	3.3	2.2	2.5	1.4	1.4	5.2	2.3	2.1
	SS(mg/L)	0.1	0.5	1.8	3.0	1.8	0.8	0.3	3.0	2.0	0.8	3.0
	窒素含有量(mg/L)	6.5	6.5	8.3	6.8	5.2	8.0	4.2	3.3	2.3	4.2	4.3
地 下 水	電気伝導率(上流)	81.8	82.8	81.7	86.1	86.0	84.7	86.5	65.3	66.8	82.5	84.0
	電気伝導率(下流)	209.0	199.6	210.0	201.0	176.9	176.5	194.5	203.0	182.5	196.8	210.0
	塩化物イオン(上流)	5.8	5.7	6.4	5.9	6.2	6.0	6.0	6.2	6.4	6.0	6.2
	塩化物イオン(下流)	7.5	7.9	8.2	5.9	7.0	6.8	7.4	7.6	7.8	7.7	7.9

○その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水処理機器の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
調整池の状態	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面等の亀裂・崩壊・凹み	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
擁壁等の破損・傷・ひび	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
備 考												

適(適当、適応している)・不(不適當、不適應でした)・無(発生発見ありません)・清(清掃しました)・対(対応しました)・修(交換、修理補修しました)